

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОРЕХІДНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. О.І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника ВСП «МФК
ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА»
від 02.01.2025р. № 3

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 25-ОП ПІД ЧАС РОБОТИ НА ДЕРЕВООБРОБНОМУ РЕЙСМУСОВОМУ ВЕРСТАТІ

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. Ця інструкція встановлює обов'язкові загальні вимоги безпеки для всіх працівників навчально-виробничих майстерень ВСП «МФК ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія» (далі - коледж), які у своїй трудовій діяльності працюють на деревообробному рейсмусовому верстаті (далі - рейсмусний верстат). До роботи на рейсмусовому верстаті допускаються столяри, навчені по спеціальній програмі, які мають відповідне посвідчення і ознайомлені з цією інструкцією.

1.2. Робота на рейсмусовому деревообробному верстаті поєднана з небезпечними виробничими факторами: велика швидкість обертання частин верстату, електрична напруга приводу і керування верстатом, вага і довжина оброблюваного матеріалу. Шкідливі фактори – підвищений шум під час роботи верстату, деревний пил.

1.3. Засоби індивідуального захисту і запобігання столяра – верстатника: спецодяг, спецвзуття, антифони для захисту органів слуху, респіратор для захисту органів дихання.

1.4. Кожен робітник повинен знати і, за необхідності, вміло застосовувати методи і способи надання першої медичної допомоги під час поранення, удару, вивиху, враження електрострумом і ін. травмах.

1.5. У майстерні забороняється палити, вести зварювальні і ін. роботи з відкритим вогнем. Щоденно потрібно видаляти стружку, тирсу, обрізки.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надіти спецодяг, головний убір. Застебнути ворітник, рукава, підготувати засоби захисту органів слуху, дихання.

2.2. Перевірити наявність заземлення верстату, надійність закриття кожухів, огорож, відсутність залишків матеріалів, сторонніх предметів у робочій частині верстату.

2.3. Короткочасним ввімкненням і вимкненням верстату перевірити його роботу на холостому ході, на відсутність стороннього шуму, вібрації, стуку, горілого, диму.

2.4. Підготувати робоче місце так, щоб під час подавання заготовок і приймання виробів не виконувались непотрібні переміщення, не створювались незручні положення.

2.5. Перевірити оброблюваний матеріал на відсутність цвяхів, скоб. Мерзлий, забруднений матеріал обробляти **забороняється**.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Роботи по обробці деревини на рейсмусовому верстаті необхідно виконувати не менше, як двом робітникам: один на подаванні матеріалу, другий на прийманні.

3.2. Для повторної обробки матеріал подавати у приймальне вікно верстату. Забороняється класти матеріал, вироби на верстат зверху, під ноги.

3.3. Регулювання висоти обробки матеріалу проводиться до подачі матеріалу у верстат і його включення.

3.4. Під час роботи верстату **забороняється**:

3.4.1. Знімати кожухи і інші огорожі верстату для очистки, змащування, ремонту.

3.4.2. Залишати працюючий верстат без догляду.

3.4.3. Виконувати обробку матеріалу на верстаті одному робітниківі.

3.4.4. Використовувати верстат не за прямим призначенням.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При появі сторонніх шумів, стуків, вібрації, запаху диму, горілого – верстат негайно вимкнути та доповісти майстрові. До ліквідації неполадок до роботи не приступати.

4.2. Негайно припинити роботу і вимкнути верстат за появи на корпусі верстату напруги електроструму (пробивання).

4.3. При пораненні, ударі, враженні електрострумом і ін. травмах надати потерпілому першу медичну допомогу. За необхідності визвати швидку допомогу і доповісти майстрові.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Після вимкнення верстату прибрати залишки матеріалів, обрізки, стружку з верстату.

5.2. Заготовки, матеріал і вироби скласти у порядок на відведене для цього місце, не заставляючи проходи.

5.3. Тирсу, стружку і обрізки винести із майстерні у відведене місце.

5.4. Зняти і очистити спецодяг, засоби захисту.

5.5. Вимити обличчя, руки водою (бажано теплою) з милом. Не користуватися розчинниками, горючими рідинами.

5.6. Про всі несправності і зауваження доповісти майстрові.

Інструкцію розробив:

Інженер з охорони праці



Олександр Гріщенко