

ЗАТВЕРДЖУЮ



Начальник ВСП
«МФК ім. І.О.
Маринеска НУ «ОМА»

Кирило ЖОВТЯК
(Прізвище)

«13» вересня 2024 р.

АКТ

прийому готовності: Відокремлений структурний підрозділ «Морехідний фаховий коледж ім. Маринеска Національного Університету «Одеська Морська Академія» (найменування закладу освіти) до нового 2024 / 2025 навчального року

Повна адреса вул. Канатна, 8 м. Одеса, 65014, Україна

Телефон (048)752-83-00; (048)752-83-02 .

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Жовтяк Кирило Іванович

Відповідно до розпорядження Одеської обласної військової адміністрації від 17.06.2024 р. № 565А-2024 перевірку проводила комісія в складі:

Андрій БОНДАРЕНКО - головний інспектор ВОПІР Одеського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області

Валерій КРИШТОП - заступник начальника з АГР;

Сергій БЕЗКРОВНИЙ - інженер з охорони праці;

Олександр САЗАНОВ - інженер 1 категорії;

Валентина МЕЛЬНИК - завідувач господарством.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти: Відокремлений структурний підрозділ «Морехідний фаховий коледж ім. Маринеска» НУ «Одеська Морська Академія» (наказ МОН № 353 від « 22 » квітня 2008р.)

2. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 44 групи, 990 слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік 2024/2025 підготовлений _____

4. Стан та якість ремонту приміщень: капітального _____

Вхід. № 564
16 09 2024р.

поточного аудиторія 214, 218, 312

5. Стан території та її площа: задовільний, 824 кв.метрів

6. Кількість і стан допоміжних споруд не має

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників: їх стан добрий, 4 сміттєзбиральників.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: не має

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, неготовий)
			Засоби зв'язку, так/ні	Підключення до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	-	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда Подвійного призначення	-	-	-	-	-	-
Найпростіше укриття	вул. Канатна,8	506	так	так	так	ГОТОВИЙ
Найпростіше укриття	вул. Грецька.9	148	ні	ні	так	ГОТОВИЙ

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	вул.Канатна,8	так	так	так	так	так
Гуртожиток	вул.Грецька,9	так	так	так	так	так
Майстерня	вул.Канатна,8	так	так	так	так	так

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	151	90	60	-	-	
Здобувачі освіти	989	-	-	-	-	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) в наявності ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні ;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) частково .

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: є, 50 м.кв., задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)	1	так		так		є

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерені	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструментів за нормою	Тип підлоги	Освітлення	Наявність актів перевірки (ектрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	221	100	ТАК	Плитка для підлоги	Комбіноване (люмінисенсна, з вичайного розжарювання)	-
З обробки харчових продуктів	-	-	-	-	-	-
З обробки тканини та інші	-	-	-	-	-	-

14. Наявність методичного кабінету: так (каб. 205)15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: так

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	88	88	
	Магнітофони Телевізори	13	13	
	Електрофони	--	--	
	Кінопроектори	4	4	
	Діапроектори	--	--	
	Радіовузол	--	--	
	Мовна лабораторія	2	2	
	Епіпроектори	--	--	
	Пристрій для зашторювання	--	--	
	Екрани	5	5	
	Інші пристрої: інтерактивна дошка	1	1	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: 71,24 кв.м., так

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: 90,2 кв.м., так

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовілений.
Зазначити, яких меблів не вистачає: відповідно до норм

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць: є, 60 од.,
забезпеченість та стан меблів – відповідно до норм,
забезпеченість технологічним обладнанням – відповідно до норм,
санітарний стан: задовільний,
умови для миття рук- не має,
Наявність проточної води: холодної так, гарячої- так

21. Організація питного режиму: забезпечено

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: так; медсестра та згідно договору на медичне обслуговування

23. Наявність і стан бібліотеки: так, задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 00000,
періодичних видань так,
Забезпеченість підручниками за предметами так

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: так ;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: так

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: так

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: так ;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування : так ;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: так

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами так ;

Інші питання пожежної безпеки: так

28. Стан покрівлі задовільний

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання: задовільне ;

Електропостачання: задовільне ;

Каналізація: задовільне

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну так

31. Наявність підсобного господарства та його стан: не має

32. Наявність гуртожитку та його стан: задовільний


33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): так


34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан так; теплоцентраль

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: так

36. Наявність та реєстрація колективного договору: так


Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
Будівля по вул.Канатна,8 підготовлена до нового навчального року.

Голова комісії: заступник начальника з АГР  Валерій КРИШТОП

Члени комісії: інженер охорони праці з  Сергій БЕЗКРОВНИЙ

завідувач господарством  Валентина МЕЛЬНИК

інженер 1 категорії.  Олександр САЗАНОВ

(Представник за згодою),
Головний інспектр ВОППР
РУ ГУ ДСНС
України в Одеській області  Андрій БОНДАРЕНКО